

安阳县人民政府安全生产委员会办公室

通知〔2024〕023号

安阳县安全生产委员会办公室 关于转发《河南省安全生产委员会办公室关于 加强有限空间安全防范的通知》通知

各乡（镇）人民政府、县安委会各成员单位：

现将《河南省安全生产委员会办公室关于加强有限空间安全防范的通知》（豫安委办〔2024〕47号）转发你们，请高度重视，深刻汲取事故（事件）教训，举一反三，最大程度防范化解有限空间风险。

请各乡镇，各有关单位结合本辖区、本行业领域有限空间作业特点，认真分析研判，聚焦有限空间作业重点企业和群体，抓住关键和薄弱环节，开展隐患排查。督促指导各生产经营单位及时开展培训教育工作，全面落实有限空间作业安全管理规定，组织网格员开展入户宣传，提升群众辨识风险能力。同时，将有限空间作业作为重点检查和执法事项，强化监管执法检查，不断巩固和提升有限空间作业安全管理水平，坚决遏制有限空间作业事故发生。

附件：河南省安全生产委员会办公室关于加强有限空间安全防范的通知



河南省安全生产委员会办公室文件

豫安委办〔2024〕47号

河南省安全生产委员会办公室 关于加强有限空间安全防范的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区安委会，省安委会有关成员单位：

近期由于气温升高和有毒有害气体挥发，各类有限空间进入事故（事件）易发多发期：3月8日郑州金水区污水井改造2名施工人员窒息性死亡；3月14日郑州航空港区2名村民在自家红薯窖内窒息死亡；3月25日平顶山鲁山县2名村民在红薯窖内窒息死亡；4月4日洛阳宜阳县3名村民进入红薯窖内窒息死亡。

为认真贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作的决策部署，有效防范遏制有限空间事故（事件）发生，现就加强有限空间安

全防范工作通知如下：

一、高度重视，严格落实有限空间安全责任。有限空间作业涉及行业领域广、危险有害因素多，坍塌、中毒、窒息、爆炸、淹溺、触电事故风险高，若施救不当或盲目救援极易导致伤亡扩大。各地各有关部门要充分认识当前有限空间作业安全监管工作面临的严峻形势，强化风险意识和底线思维，深入分析本地区、本行业领域有限空间作业特点，采取有效措施，坚决防范有限空间事故发生。要压紧压实属地管理、行业监管责任，督促企业强化安全生产主体责任，加强全流程全链条安全管理，确保有限空间作业安全。

二、迅速行动，扎实开展有限空间作业安全隐患排查整治。各有关部门要严格落实“三管三必须”要求，将有限空间作业风险隐患排查整治作为当前安全生产治本攻坚的重要内容，突出抓好建筑施工、市政建设、燃气、供排水、环卫、电力、通讯等城市运行领域和居民生活环境中的窨井、管廊、管线，特别是农村红薯窖、坑井等有限空间安全教育培训和监管，督促企业和社会群众严格落实安全防护措施，坚决守牢安全底线。各地各部门各单位要贯彻落实有限空间安全作业规定，加强对有限空间作业的监督检查和现场管理，对查出的重大事故隐患采取限期整改、挂牌督办等措施，严厉打击有限空间违法违规作业行为。

三、突出重点，全面加强有限空间作业安全管理。要严格落

实《河南省地下有限空间作业安全管理办法》，督促企业健全完善有限空间作业审批、作业现场安全管理、作业现场安全教育、作业应急管理、外包作业安全管理等制度以及有限空间作业安全操作规程；严格遵守“先通风、再检测、后作业”等有关要求，全面落实风险辨识评估、现场监护等工作措施，制定完善有限空间作业应急预案，配备应急救援器材，定期组织应急演练，确保各项安全管理规定落到实处。

四、强化教育，切实提升群众有限空间安全风险防范意识。

各地要结合各自实际，采取制发宣传品、微信抖音、村村通广播、向群众发送短信提醒等方式开展全方位宣传，组织网格员、安全劝导员、灾害信息员入户宣传，加大对有限空间特别是农村红薯窖危害因素、防范措施和自救互救知识的宣传教育普及力度，做到家喻户晓、人人皆知。特别是对进入菜窖、地窖、酒窖、化粪池、沼气池、酱腌菜池、储藏室等有限空间的，要严格遵守“先通风、后检测、再作业”原则，不具备检测条件的也要先采取点燃蜡烛灯火、鸡鸭活物试探传统方式进行简易检测，坚决防止仓促进入和盲目救援造成群死群伤事件发生。



(信息公开形式：主动公开)

河南省安全生产委员会办公室

2024年4月7日印发

承办处室：办公室

经办人：李创

